


Plissee | Aufmaßanleitung

JOKA®

Montage in der Glasleiste










Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

Montage auf dem Fensterflügel










Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge achten (Fenstergriff od. ähnl.)

Montage in der Fensternische










Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich 2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten, wegen Fensteröffnung

Montage vor der Fensternische








Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm
Hinweis:
Auf Montageposition achten, wegen Fensteröffnung


Plissee | Aufmaßanleitung

JOKA®

Aufmaß Modell FFT für P1615

DECOMATIC®






Bestellmaße: Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abzüge
Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe - 30mm


Aufmaß VS 2 KL

COSIFLOR®

D kleiner oder gleich 5 mm




D größer 5 mm




Bestellmaße der VS2 Anlage
Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


Bestellbreite
= lichte Breite „LB“ abzügl. 4 mm
LB **vor** der Dichtung gemessen



Bestellbreite
= lichte Glasbreite „LGB“ zzgl. 7 mm
LGB **zwischen** der Dichtung gemessen



Bestellhöhe
= lichte Höhe „LH“ abzügl. 8 mm,
LH **vor** der Dichtung gemessen



Bestellhöhe
= lichte Glashöhe „LGH“ zzgl. 3 mm
LGH **zwischen** der Dichtung gemessen

