Untersuchungsbericht

W. & L. Jordan GmbH

Horst-Dieter-Jordan Straße 7-10

DE-34134 Kassel

DELCOTEX
Delius Techtex GmbH & Co. KG
Vilsendorfer Str. 50
33739 Bielefeld
Germany

Internet: www.textillabor.eu

Kontakt: Bianca Hüttemann
Abteilung: Labor/Laboratory
Telefon: +49 (0) 52 1 / 543 - 495

Datum: 19.02.2026

Untersuchungsbericht Nr. 26/464

Untersuchungsziel:	Entzündbarkeit von Polstermöbeln (Zigarettentest) nach DIN EN 1021-1 (2014-10) Entzündbarkeit von Polstermöbeln (Gasflamme) nach DIN EN 1021-2 (2014-10)
Untersuchungsgut:	Art. "732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"
Probennahme:	durch den Auftraggeber
Auftraggeber:	siehe Anschrift
Auftragsdatum:	30.01.2026
Auftragseingang:	02.02.2026
Prüfdatum:	17.02.2026
Anzahl Seiten:	3

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-17323-01-00 festgelegten Umfang. Akkreditierte Prüfverfahren sind unterstrichen. Im Prüfbericht enthaltende Bewertungen und Interpretationen sind nicht Gegenstand der Akkreditierung. Durch Kooperationspartner Durchgeführte Prüfungen sind mit einem ° gekennzeichnet. Alle Angaben, die der Kunde uns vorgibt, die ungeprüft übernommen werden und die so im Untersuchungsbericht wiedergegeben werden, sind auf der ersten Seite des Untersuchungsberichtes in Anführungsstriche gesetzt. Mitteilungen über den Inhalt dieser schriftlichen Ausfertigung dritten Personen gegenüber werden nur bei Vorliegen einer schriftlichen Genehmigung des Auftragstellers gemacht. Änderungen sind links am Rand mit einem senkrechten Strich gekennzeichnet und der Untersuchungsberichtsnummer wird ein Revisionsstand beigefügt. Das Verwenden des Berichts zu Werbezwecke oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Prüfstelle zulässig. Restliches Untersuchungsgut wird nach 3 Monaten vernichtet. Bei den vorstehenden Spezifikationen/ Datenblättern/Prüfzeugnissen handelt es sich um Beschaffenheitsangaben und nicht um Garantien. Auch Haltbarkeitsgarantien werden von uns nicht übernommen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (siehe www.textillabor.eu).

Untersuchungsbericht Nr. 26/464

Angaben zur Durchführung

Methode: Brennprüfung - Zigarettentest nach DIN EN 1021-1 (2014-10)

Messbedingungen:

Probenraumtemperatur:	23 +/- 2 °C
Rel. Probenraumfeuchte:	50 +/- 4 %
Wässerung:	nein
Schaumstoff:	normal entflammbarer Schaumstoff ca. 24kg/m³

Prüfergebnis

Artikel: "732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"

Schwelkriterien:	Zigarette 1	Zigarette 2	Zigarette 3[1]
Gefährliche, eskalierende Verbrennung	nein	nein	nein
Prüfeinheit aufgezehrt	nein	nein	nein
Schwelen bis zu den Kanten	nein	nein	nein
Schwelen durch die gesamte Dicke	nein	nein	nein
Schwelen über mehr als 1 Stunde	nein	nein	nein
Bei abschließender Untersuchung Anzeichen eines aktiven Schwelbrandes	nein	nein	nein
Brennkriterien:			
Auftreten von Flammen	nein	nein	nein
Verhalten der Zigarette:			
Selbstverlöschung der Zigarette	ja	ja	ja
Brenndauer (Min.:Sec.)	21:49	2:21	23:54

"ja" eintragen, wenn die Kriterien überschritten wurden. "nein", wenn nicht.

[1] Die Ergebnisse für Zigarette 3 sind aufzuzeichnen, wenn verwendet.

Ergebnis:	**Keine Entzündung**

Bemerkung:

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

Untersuchungsbericht Nr. 26/464

Angaben zur Durchführung

Methode: Brennprüfung - Butangastest nach DIN EN 1021-2 (2014-10)

Messbedingungen:

Probenraumtemperatur:	23 +/- 2 °C
Rel. Probenraumfeuchte:	50 +/- 4 %
Wässerung:	nein
Schaumstoff:	normal entflammbarer Schaumstoff ca. 24kg/m

Prüfergebnis

Artikel: "732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"

Schwelkriterien:	Versuch 1	Versuch 2	Versuch 3
Gefährliche, eskalierende Verbrennung	nein	nein	nein
Prüfeinheit aufgezehrt	nein	nein	nein
Schwelen bis zu den Kanten	nein	nein	nein
Schwelen durch die gesamte Dicke	nein	nein	nein
Schwelen über mehr als 1 Stunde	nein	nein	nein
Bei abschließender Untersuchung Anzeichen eines aktiven Schwelbrandes	nein	nein	nein
Brennkriterien:			
Gefährliche, eskalierende Verbrennung	nein	nein	nein
Prüfeinheit aufgezehrt	nein	nein	nein
Brennen bis zu den Kanten	nein	nein	nein
Brennen durch die gesamte Dicke	nein	nein	nein
Brennen länger als 120sec	nein	nein	nein

"ja" eintragen, wenn die Kriterien überschritten wurden. "nein", wenn nicht.

Ergebnis:	**Keine Entzündung**

Bemerkung:
Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.


i. A. Bianca Hüttemann
Labor/Laboratory
DELCOTEX Delius Techtex GmbH & Co. KG
Als verbindlich gelten nur die Angaben im unterzeichneten Prüfbericht.

Untersuchungsbericht Nr. 26/464

Anlage

Artikel: "732 811 Longlife, Geprägter Microfaser-Möbelstoff mit Aquaclean-Ausrüstung, 50% Polyester, 35% Polyacryl, 15% Polyamid, Breite ca. 140cm, ca. 410g/m²"

Brennprüfung - Zigarettentest nach DIN EN 1021-1 (2014-10)



Brennprüfung - Butangastest nach DIN EN 1021-2 (2014-10)

